

Kantor Penerbit:
Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Bekasi 17520
Telp./Faksimili: 021 88321176/021 88321166
Email: cs.cbt@sucofindo.co.id

LAPORAN HASIL UJI

Sampel di kirim oleh klien dengan informasi sebagai berikut :

APLIKAN / PEMOHON

: PT. ATAP TEDUH LESTARI

ALAMAT

JL. GATOT SUBROTO KAV. 53, JDC BUSNIESS CENTER LT. 6

PETAMBURAN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT

DKI JAKARTA

STANDAR

: SNI 8454:2017

JENIS PENGUJIAN

: - PERUBAHAN DIMENSI AKIBAT PENGARUH PANAS

- KETAHANAN IMPAK PROFIL

- SIFAT TAMPAK SETELAH DIPAPARKAN PADA SUHU 150 °C

- KETAHANAN SUDUT LASAN DAN SAMBUNGAN-T LASAN PROFIL UTAMA

LOKASI PENGUJIAN

: Laboratorium PT. SUCOFINDO

NAMA CONTOH

: PINTU UPVC

MEREK

: LESTARI JENDELA

KODE TIPE / MODEL

: PINTU AYUN 1 DAUN KACA (SDG1)

CONTOH DITERIMA

: 26 Mei 2023

CONTOH DIUJI

: 26 Mei - 16 Juni 2023

KETERANGAN

Laporan ini bukan Sertifikat Produk

Hasil pengujian memenuhi persyaratan standar

Lampiran yang ada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.

Hasil uji ini hanya terkait dengan contoh uji yang diserahkan saat itu saja dan laporan / sertifikat hasil uji tidak dapat di reproduksi dengan cara apapun, kecuali dalam konteks penuh dengan persetujuan tertulis sebelum nya dari laboratorium sucofindo Penerbitan Sertifikat/Laporan ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum layanan jasa PT. SUCOFINDO (PERSERO), yang salinannya dapat diperoleh atas permintaan atau dapat diakses pada www.sucofindo.co.id

Sub Bagian Teknik

SUCOFINDO

Fandi Fermadi

CBT38012000233823-001

4524051

SC1-2007A

Halaman 1 dari 4



Kantor Penerbit: Telp./Faksimili: 021 88321176/021 88321166 Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Bekasi 17520 Email: cs.cbt@sucofindo.co.id

LAMPIRAN LAPORAN HASIL UJI

SNI 8454:2017 PROFIL POLIVINIL KLORIDA TIDAK TERPLASTISASI (PVC-U) UNTUK PABRIKASI KUSEN, JENDELA DAN PINTU

No. Referensi Laporan **26310/FNBPAQ**

Hendri Sukrisno Penguji (+ tandatangan)

Diverifikasi oleh (+ tandatangan) Ali Imron

Fandi Fermadi Disetujui oleh (+ tandatangan)

20 Juni 2023 Tanggal disetujui

Laboratorium PT. Sucofindo Laboratorium Penguji

Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1 - Cibitung Bekasi 17520 Alamat

Lokasi Pengujian/Prosedur s.d.a

Nama Pelanggan PT. ATAP TEDUH LESTARI

JL. GATOT SUBROTO KAV. 53, JDC BUSNIESS CENTER Alamat

LT. 6 PETAMBURAN TANAH ABANG JAKARTA PUSAT

CORINDO

DKI JAKARTA

Spesifikasi Pengujian:

SNI 8454:2017 Standar

SNI 8454:2017 Prosedur Pengujian

Metode Selain Standar TB

Deskripsi Contoh

PINTU UPVC Nama Contoh

Merek LESTARI JENDELA

Kode Tipe/Model PINTU AYUN 1 DAUN KACA (SDG1)

Keterangan

TB(Tidak berlaku) Pengujian tidak berlaku pada contoh

Contoh pengujian memenuhi persyaratan L(Lulus) G(Gagal)

Contoh pengujian tidak memenuhi persyaratan

Catatan Umum

Laporan ini tidak boleh diperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari laboratorium PT. SUCOFINDO

Hasil Pengujian dalam laporan ini hanya terkait dengan item yang telah diuji

Keseluruhan penggunaan koma (",") pada laporan ini sebagai desimal



SC1-2007P

Halaman 2 dari 4



Kantor Penerbit: Telp://Faksimili: 021 88321176/021 88321166 Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Bekasi 17520 Email: cs.cbt@sucofindo.co.id

LAPORAN HASIL UJI

Klausul	Syarat-syarat Pengujian		Hasil – Catatan	Keputusan
4	KLASIFIKASI PROF			
4.1	Klasifikasi menurut ketahanan impak dengan beban jatuh Tidak rusak			L
	Untuk ketahanan impak dengan beban jatuh pada suhu -10 °C, profil utama harus diklasifikasikan menurut tabel 1 Kelas II			L
4.2	Klasifikasi menurut ketebalan dinding luar			ТВ
	Untuk ketebalan diklasifikasikan ses menunjukan area di dindning luar dapat pada tabel 2	ТВ		
5	PERSYARATAN			
5.1	Persyaratan Material			L
5.2	Persyaratan tampak/tampilan			ТВ
5.3	Persyaratan dimensi dan berat			ТВ
5.4	Syarat mutu			L L
	Jenis pengujian	Persyaratan		
1.	Perubahan dimensi akibat pengaruh panas	a. Profil utama		
		Perubahan dimensi akibat pengaruh panas (RR) dari dua permukaan tampak terbesar yang berlawanan adalah ≤ 2,0 %	0.7%	L
		Untuk tiap contoh uji, perbedaan nilai R, dinyatakan dalam persentase, antar perbedaan permukaan tampak harus ≤ 0,4	0.3%	L
	CAMPA NASARA	b. Profil pendukung		
	88110500	Nilai <i>R</i> R untuk tiap contoh uji harus ≤ 3,0 %	1.6%	
		Untuk manik kaca yang dipakai di bagian luar, batas perubahan panas adalah 2 %		тв
2.	Ketahanan impak profil utama dengan beban jatuh	dari 10 (sepuluh) contoh uji, tidak lebih dari satu contoh uji menunjukkan yang pecah pada permukaan tampak luar yang diuji (klasifikasi harus tepat);	Tidak pecah	L
		Untuk profil ko-ekstrusi, pengelupasan lapisan ko-ekstrusi merupakan suatu kegagalan;	Tidak ada pengelupan dari lapisan	L
		Profil kelas 0 menurut Tabel 1, tidak dilakukan uji impak dengan beban jatuh.	Kelas II	AND AND




SUCOFINDO

SUCOFINDO

Halaman 3 dari 4

Kantor Penerbit: Telp./Faksimili: 021 88321176/021 88321166 Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Bekasi 17520 Email: cs.cbt@sucofindo.co.id

Klausul	Syarat-syarat Pengujian		Hasil – Catatan	Keputusan
3.	Kondisi tampak setelah dipanaskan pada suhu 150 °C	profil harus tidak ada cacat (tidak retak);	tidak ada cacat dan tidak retak	L
		Untuk profil ko-ekstrusi, pengelupasan dari lapisan ko-ekstrusi dianggap sebagai suatu kegagalan.	Tidak ada pengelupan dari lapisan	L
4.	Ketahanan impak Charpy profil utama	Lihat Tabel 7		ТВ
5.	Ketahanan sudut lasan dan sambungan-T lasan profil utama	Kuat tarik : 4.500-8.700 psi (31 - 60 N/mm2)	30.06 N/mm ²	L



Kantor Penerbit:
Telp./Faksimili: 021 88321176/021 88321166

Jl. Arteri Tol Cibitung No. 1, Cibitung Bekasi 17520
Email: cs.cbt@sucofindo.co.id

SUCOFINDO

Halaman 4 dari 4

Detail PINTU AYUN 1 DAUN KACA (SDG1)

Posisi:

☐ Keseluruhan

☐ Depan

☐ Belakang

☐ Kanan

☐ Kiri

☐ Atas

☐ Bawah

